

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская: AutoExpert777
 Адрес: Москва
 Телефон: +7(495)9245737
 Эл. адрес: info@autoexpert777.ru

VIN: X4X8A5C

Модельный год: 2016.09

Марка: BMW

Автомобиль: 320i xDrive

Пробег: 105985 km

Версия ПО а/м: V50.63

Версия диагностической прикладной программы: 1.00.044

Время испытания: 2021-03-29 15:46:23

Диагностический путь: Автоматический поиск > Быстрое тестирование

Inspection Result

Диагностический результат

Неисправность (8)

CAS (Система доступа к автомобилю - CAS/FEM/BDC) (3)

Ненормально

8041A8 Блокировка повтора приветственного света активна

Intermittent

8041B2 При включенном свете в режиме остановки достигнут предел возможности запуска

Intermittent

804415 Дистанционное радиоуправление: пониженное напряжение элемента питания

Permanent

ECM (Модуль Контроля Двигателя - DME/DDE) (1)

Ненормально

1C2002 Масляный насос: недостаточное давление

Permanent

EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления) (1)

Ненормально

482394 ЭБУ EPS: ошибка инициализации угла поворота рулевого колеса, потеря многооборотного значения.

Intermittent

ZGM (Центральный интерфейсный модуль) (3)

Ненормально

CD0487 ZGM: Процесс синхронизации для шины FlexRay не состоялся

Intermittent

801C10 команда на перезапуск контакта 30F из-за необоснованной активации

Intermittent

801C11 команда на отключение контакта 30F из-за необоснованной активации

Intermittent

IC (Комбинация приборов - INSTR) (1)

Ненормально

E12C1D Сигнал (время работы после выключения зажигания, контакт 30, управление в зависимости от ошибки, 0x3AC): недействителен, отправитель JBE / FEM / BDC

Intermittent

ECALL (Аварийный вызов) (2)

Ненормально

03178C TCB: ограничение функций экстренного вызова

Permanent

	B7F319 Клавиша экстренного вызова: короткое замыкание	Intermittent
CIS (Информационный компьютер а/м.)	(1)	Ненормально
	B7F8C6 CID: снижение яркости вследствие перегрева	Intermittent
FRM (модуль в нише для ног)	(1)	Ненормально
	030101 Стеклоподъемник левой задней двери: реле закрывания, отсутствие выходного напряжения	Intermittent
Нормально (10)		
TCM (Модуль управления коробкой передач - EGS)		Нормально
LMV/VTG (Управление коробкой передач)		Нормально
GWS (Переключатель выбора передачи)		Нормально
ICM (Интегрированное управление шасси)/RLM_2L (Модуль блока задних фонарей, внутренний левый)		Нормально
ABS (Антиблокировочная тормозная система - DSC)		Нормально
SRS (Система пассивной безопасности - AIRBAG/SGM-SIM)		Нормально
LHML (LED main light module, left)		Нормально
LHMR (LED main light module, right)		Нормально
ZBE/CON (Регулятор)		Нормально
AC (Кондиционер - INKA)		Нормально